Temat: Aktualizacja 3D dla UD5005

Marantz przedstawia aktualizację oprogramowania, która pozwoli udoskonalić działanie odtwarzacza Blu-ray UD5005. Aktualizacja oprogramowania zapewnia kompatybilność modelu UD5005 z płytami Blu-ray 3D.

Aktualizacji dokonuje się poprzez **połączenie z Internetem**. Aby przeprowadzić aktualizację w sposób prawidłowy, przeczytaj poniższe instrukcje.

Ważne informacje dotyczące prawidłowej aktualizacji!

- Nie próbuj aktualizować urządzenia za pomocą plików innych, niż te, które udostępnia na swoich stronach producent.
- Stosuj się do instrukcji i nie próbuj żadnych innych procedur nie wymienionych w instrukcjach udostępnianych przez producenta.
- W czasie procesu aktualizacji pod żadnym pozorem nie przerywaj aktualizacji poprzez przyciskanie jakichkolwiek przycisków lub wyłączanie któregokolwiek z urządzeń. Nie wyłączaj także prądu.
- W przypadku problemów z aktualizacją urządzenia:
    - Sprawdź podłączenie przewodów cyfrowych
    - Sprawdź dysk z aktualizacją
    - Sprawdź ustawienia wyjścia cyfrowego
    - Jeśli nadal występują problemy, ich szczegółowe rozwiązanie powinno być wskazane w instrukcji obsługi.
- Nieprawidłowo zaktualizowane produkty mogą działać niewłaściwie, a wszelkie działania serwisowe i części niezbędne do przywrócenia właściwego działania nie będą objęte gwarancją.

Przed dokonaniem aktualizacji oprogramowania 3D, sprawdź aktualną wersję oprogramowania.

Gdy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania, to po włączeniu zasilania wyświetlany jest komunikat powiadomienia na ekranie odbiornika TV. Jeżeli komunikat nie zostanie wyświetlony **postępuj zgodnie z instrukcja obsługi dostępną na stronie 34.**